



SMOKEMANOVO

DESATORO SPRÁVNÉHO KURICA

1. Nebud' ľahostajný k sebe ani k svojmu okoliu, zaujímaj sa o to, čo ide z tvojho komína.
2. Suš drevo minimálne jeden až dva roky.
3. Nespaľuj odpadky!
4. Nastav regulačné klapky tak, aby sa vzduch mohol dostať k palivu, oheň nedus.
5. Prikladaj častejšie menšiu dávku paliva ako jednu veľkú dávku za dlhý čas.
6. Pravidelne čistí kotol a komín.
7. Používaj moderný kotol alebo kachle.
8. Udržuj teplotu spalín za kotlom medzi 150 až 250 °C.
9. Nevyhadzuj teplo oknom, neprekuruj a kúr len tam, kde to potrebuješ.
10. Kúr tak, ako chceš, aby kúril tvoj sused.

